



Bericht für den Gast



Kurhotel zu Heringsdorf

Kurhotel zu Heringsdorf

Anschrift

Delbrückstr. 3
17424 Heringsdorf

Kontaktdaten

Tel.: 038378 / 82222
E-Mail: info@kurhotel-heringsdorf.de
Web: www.kurhotel-heringsdorf.de



Prüfergebnis

Das **Kurhotel zu Heringsdorf** wurde am 05.07.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2017 bis Juli 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.






Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	Stellflächen für Menschen mit Behinderungen nicht gekennzeichnet, Wegbreite 130 cm
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption Zimmer 020 mit Sanitärraum	✓	✓	✓	✓	Bewegungsfläche rechts vom WC 30 cm x 73 cm, von links 250 cm x 73 cm
Speiseraum	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor/hinter der Tür unter 150 cm x 150 cm
Rampe zum Speiseraum	✓	-	-	-	18 % Steigung auf 5 m Länge, Bewegungsflächen am Ende der Rampe unter 120 cm x 120 cm
Aufzug	✓	✓	✓	✓	






					Bemerkungen
Teilergebnisse Wellnessbereich					
Schwimmbad	✓	✓	✓	✓	
Umkleidekabine	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor/hinter der Tür unter 150 cm x 150 cm
Sauna	✓	-	-	-	Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 500 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang 33 m). Die Stellflächen sind nicht gekennzeichnet.



- Der Weg zum Eingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingang ist schwellen- und stufenlos erreichbar.
- Die Rezeption ist 98 cm bis 116 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Die Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme Saunatur mit 84 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig, per Aufzug oder über Rampe erreichbar.
- Die Kabine des Aufzugs ist 140 cm x 160 cm groß (Breite x Tiefe). Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Der Speiseraum ist über eine 5 m lange Rampe mit 18 % Steigung zu erreichen. Es gibt keinen Handlauf. Unterfahrbare Tische sind vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator, Scooter, Pflegebett, WC-Aufsatz (via Sanitätshaus)

Zimmer 020 mit Sanitärraum (Doppelbettzimmer, Mehrbettzimmer)

- Im Zimmer 020 sind ein Wohn- und Schlafraum sowie ein Sanitärraum für Menschen mit Behinderung vorhanden. Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 150 cm x 220 cm, rechts 40 cm x 220 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum sind vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Von links ist das WC anfahrbar (mindestens 90 cm x 70 cm), von rechts nicht (30 cm x 73 cm).
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 160 cm x 160 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Wellnessbereich

- Im Schwimmbad gibt es Hilfsmittel zum Einstieg ins Becken:



- Personenlift
- flache Treppenstufen mit beidseitigem Handlauf
- hochliegender Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang

- In der Sauna beträgt die Bewegungsfläche vor den Sitzbänken 65 cm x 95 cm. Die Tür ist 84 cm breit.
- Die Umkleidekabine ist 180 cm x 320 cm groß. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im erhobenen Zimmer 020 steht ein kostenloser WLAN – Zugang und ein Fernseher mit Videotext zur Verfügung.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Es gibt im Restaurant Tische mit heller und blendfreier Umgebung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt stören sowie Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen. Die elektroakustische Beschallung ist abschaltbar.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nur teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Der Speiseraum ist über eine Treppe mit 5 Stufen erreichbar. Die erste und letzte Stufe weist eine visuell kontrastreiche Kante auf. Ein Handlauf ist nicht vorhanden. Alternativ ist eine Rampe mit 18 % Steigung vorhanden.
- Das Schwimmbecken im Wellnessbereich ist über 4 Stufen mit beidseitigem Handlauf erreichbar. Die erste und letzte Stufe weist eine visuell kontrastreiche Kante aus.
- Allgemeine Beschilderungen sind nicht taktil erfassbar (Relief- oder Prismenschrift).
- Das Zimmer 020 ist über Aufzug oder Treppe erreichbar. Die Treppe ist nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Ein einseitiger Handlauf ist vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es gibt Wegezeichen in sichtbarem Abstand.
- Es gibt keine Speisekarte.